## Inhaltsverzeichnis

1	Wir	kungsw	eise der Elektromagnetischen Umformung	5
			rinzip der Magnetumformung	5
			ı elektromagnetischer Umformanlagen	7
		1.2.1	Energiespeicher	8
		1.2.2	Werkzeug	11
		1.2.3	Werkstück	12
	1.3	Metho	dik des Anlagenentwurfes	14
2	Ana	lytische	e Herleitung der elektromagnetischen Kraft	16
	2.1	Das m	agnetische Feld der Werkzeugspule	16
	2.2	Wirbel	strominduktion in das Werkstück	21
	2.3	Elektro	omagnetische Kraftwirkung	29
3	Ent	wurfsst	rategie für Werkzeug und Energiespeicher	33
	3.1	Definit	ion der Zielparameter	33
	3.2	2 Inverse Auslegung der Werkzeugspule		35
	3.3	3 Netzwerktheoretische Beschreibung des Umformprozesses		37
		3.3.1	Festlegung der Ersatzschaltbildstruktur	37
		3.3.2	Berechnung von Werkzeug- und Werkstückstrom	39
		3.3.3	Modellierung der Kraftwirkung im Ersatzschaltbild $\ \ldots \ \ldots$	44
	3.4	Identif	ikation der Netzwerkparameter	45
		3.4.1	Darstellung der Werkzeugimpedanz	46
		3.4.2	Berechnung der Gegeninduktivität	47
		3.4.3	Modellierung der Werkstückparameter $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	48
	3.5	3.5 Wahl eines geeigneten Energiespeichers		
	3.6	6 Ermittlung des benötigten Spulenstromes		

4	١٨/٠ ا		54			
4	Trinian Bobian dei Einer Breazer an Ban B					
	4.1	Messtechnische Wirkungsgradbestimmung	56			
		4.1.1 Realisierung einer Messeinrichtung	56			
		4.1.2 Zeitaufgelöste Leistungsmessung	58			
		4.1.3 Berechnung der Energieanteile	60			
	4.2	Energiebilanz im numerischen Modell	64			
	4.3	Berechnung im Netzwerkmodell	68			
5	Anla	agenentwurf im Beispiel	76			
	5.1	Definition der Zielvorgaben	76			
	5.2 Entwurf von Werkzeug und Energiespeicher					
		5.2.1 Bestimmung einer Werkzeugspulengeometrie	79			
		5.2.2 Aufstellen der Ersatzschaltbildparameter	81			
		5.2.3 Entwurf des Energiespeichers	83			
		5.2.4 Bereitstellung des Werkzeugstromes	89			
	5.3	Energiebilanz im Netzwerkmodell	93			
6	Zusa	ammenfassung	96			
Α	A Netzwerkberechnung von Werkstück- und Werkzeugstrom					
	A.1	Lösung der DGL für den Werkzeugstrom	99			
	A.2	Lösung der DGL für den Werkstückstrom	101			
В	Eige	enschaften der Hankel-Transformation	103			