
Inhalt

1	Einleitung	7
2	Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie	11
2.1	Funktionsprinzip und experimenteller Aufbau	11
2.2	Cantilever und Detektion.....	13
2.3	Wechselwirkungen zwischen Messspitze und Probe	16
2.3.1	Kräfte und Potentiale	16
2.3.2	Kontaktmechanik.....	20
2.3.2.1	Hertzscher Kontakt.....	20
2.3.2.2	Kontaktmodelle mit Adhäsion	22
2.3.2.3	Reibung und laterale Deformation.....	24
2.4	Messmodi	27
2.4.1	Kontaktmodus	27
2.4.2	Kraftmodulationsmikroskopie.....	28
2.4.3	Resonante Methoden.....	29
2.4.4	Kraftspektroskopie	30
3	Detektionsverhalten des Rasterkraftmikroskops	33
3.1	Einleitung.....	33
3.1.1	Das Buckling des Cantilevers	33
3.1.2	Probleme mit der Kraftmodulationsmikroskopie.....	34
3.2	Biege- und Detektionsverhalten des Cantilevers	40
3.2.1	Einleitung.....	40
3.2.2	Finite-Elemente-Modell	41
3.2.3	Finite-Elemente-Analysen für V-förmige Cantilever	44
3.2.4	Individuelle Cantilevereigenschaften	49
3.3	Übertragung auf das rasterkraftmikroskopische Experiment.....	50
3.3.1	Koordinatensystem der Probe	50

3.3.2	Skalare Federkonstanten beim Rasterkraftmikroskop	51
3.3.3	Skalare Winkeldetektionsempfindlichkeiten für das Normalkraftsignal	54
4	Abbildungsmechanismus und Modulationstechnik beim AFM mit atomarer Auflösung.....	57
4.1	Abbildungsmechanismus des AFM auf atomarer Skala	57
4.2	Modulationstechnik mit atomarer Auflösung	59
4.2.1	Motivation	59
4.2.2	Experiment	60
4.2.3	Quantitative Analyse	69
4.3	Schlussfolgerungen	71
5	Kontrastmechanismus bei der Kraftmodulationsmikroskopie	75
5.1	Motivation	75
5.2	Das FMM-Spektrum	76
5.2.1	Amplitudenbereiche	76
5.2.1.1	Unendlich harte Probe	76
5.2.1.2	Einfluss der Kontaktsteifigkeit.....	80
5.2.2	Experimentell aufgenommene Amplitudenspektren	88
5.2.2.1	Probensystem	88
5.2.2.2	Amplitudenspektren	89
5.2.2.3	Diskussion	92
5.2.3	Modellierung des FMM-Signals	93
5.2.3.1	Bewegungs- und Reibungsmodell.....	93
5.2.3.2	Zeitlicher Verlauf des NFM-Signals	96
5.2.3.3	Berechnung des FMM-Signal	98
5.2.3.4	Vergleich mit experimentellen Daten.....	100
5.2.4	Diskussion	101
5.2.4.1	Einfluss der Reibungskraft.....	101
5.2.4.2	Einfluss der Kontaktsteifigkeit.....	105
5.2.4.3	Kontrastinversion	107
5.2.5	Abweichungen zwischen Experiment und Simulation.....	109
5.3	Zusammenfassung.....	115
6	Entwicklung neuer Messmethoden zur Materialcharakterisierung	119
6.1	Oscillating Friction Mode (OFM)	119
6.1.1	Einleitung.....	119
6.1.2	Methode und Anwendungsbereich	121

6.1.3	Gezielte Anwendung auf Probensysteme	127
6.1.3.1	Spektroskopische Reibungsmessung auf Glimmer	127
6.1.3.2	OFM an Kohlenstoffinseln	130
6.1.4	Zusammenfassung und Diskussion.....	135
6.2	Low Amplitude Buckling Mode (LABM)	137
6.2.1	Einleitung.....	137
6.2.2	Methode und Anwendungsbereich	139
6.2.3	Experimente	142
6.2.4	Diskussion	144
7	Zusammenfassung	149
8	Anhang	154
8.1	Formelsammlung	154
8.2	Literaturverzeichnis	161